

Instructions

Technique réseau d'énergie

Arrêt de lignes à coin

No. art. 111.055.043

No. art. 111.056.025

No. art. 111.057.102

1. Sortir le coin 1 du corps en fonte 2
2. Introduire le câble ou le fil de cuivre conforme aux indications (dimensions voir sur le corps en fonte) dans la direction de la flèche
3. Pousser le coin dans le percement et enfoncer le coin avec le marteau

