


MONTAGEANLEITUNG

TRAGSEILSUPPORT TYP TS

Version 2011/10



1. Schrauben, Fächerscheiben und Klemmdeckel demontieren.
2. Klemmkörper auf Bolzen montieren.
3. Leiter auf Klemmkörper auflegen.
4. Klemmdeckel entsprechend des Leiterquerschnittes auflegen.
5. Fächerscheiben und Schrauben montieren.
6. Schrauben mit 25 Nm anziehen.

Wartung und Unterhalt

Der Tragseilsupport ist wartungsfrei, seine Lebensdauer entspricht der des Leiters.

